VOLLAFALDET

Nr.		Klasse
	3	-
	4	C
	5	-
	9	-
	11	-
	15	-

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Vollafallet nr. 3
Betegnelse

Eier 1970 Gran, Gotfrida
Takst kr. 6 000 Areal tomt 184 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1850 (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Skomaker Ole Erlandsen Oppr. bruk Bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 1

Grunnmur Pusset stein Sprukket.
Vegger Tømmer, stående panel.

Kjeller Delvis.

Tak Saltak-hovedform. Tegl.
En del papptekket.

Eksteriør Enkel gavlfasade med to fags vinduer symm.plassert, samt mindre tofagsvindu m.småruter til siden.Flat prof. omramming.

Interiør En del eldre lister og dörer.

Gårdsplass,
Uthus En etg.Pulttak.Ubebodd.Dårlig.

Ombygging

2 Opplysn. m. i BA

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive.

Vedlikeholdstilstand C-C
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.3.75
Sign JT.

Gate	Vollafallet	nr. 3	
Eldre bilder		Foto	
Litteratur	A. Bell. Diplom NTH-72: "Historiske trekk fra eldre boligomr. i Trondheim." m. kildehenvisning.		
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			



107.6

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Vollafallet 4 nr.
Betegnelse: Landsstedet Luna To hus.

Eier 1970: A/S Trondhjem Jernindustri
Takst kr.: 115000 Areal tomt 5355 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest 1865 omkring ______ (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Forst. Chr.Lork Schive. Oppr. bruk: Landssted.
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: Etasjer:

Grunnmur: Pusset stein, hel.
Vegger: Tømmer, liggende panel.
Tak: Sammen b.Sataksformer. Tegl.
Kjeller: Delvis

Eksteriør: Enkle fasader med nyere T-post og krysspost-vinduer med hele ruter. Prof omramminger. Tiln. sagtannet prof. vindskier og gesimser. Har bånd i etasjeskiller. Glass-veranda mot elva på hovedhus.
Interiør: En del eldre lister og dører.

Gårdsplass: Gruset,heller.Forhage mot elv.
Uthus: En etg.pulttak. Ubebodd, bra.

Ombygging:
Oppl. m. i BA.

Tegninger, oppmålinger:

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: A-B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: A

Prioritering: C

Dato: 1.3.1975.
Sign: JT

II.

Gate Vollafallet	nr. 4
Eldre bilder	Foto

Litteratur


Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?


Fremtidige planer





Film ?

Vollafallet NR.4





107.2

I.

Gate: Vollafallet nr. 5
Betegnelse

Eier 1970: Strøm, Inga
Takst kr.: 22 000 Areal tomt 256 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført: 1865 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre: X
Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål
Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein. Sprukket.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Saltak, tegl.
Kjeller: Delvis.

Eksteriør: Jevnt fordelte to-fags vinduer med tre ruter.Gavl-fasade Symetrisk oppb..Flat vindus-omramming med markert overbord. Ny inngangsdør.
Interiør: Modernisert.

Gårdsplass: Grus.Stakittgjerde mot vei. Bra.
Uthus: To etg. Saltak.Tegl. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging: 1953 Ny pipe til erstatning for gammel.

Tegninger, oppmålinger: Tegn. av pipe M 1:50

X Tomt festet av Johnsløkken i 1837 til Erik Ellingsen Opøien Vises bebygget på Chr.M.Tegners kart av 1842.Sanns.vis 1836 og 38. Ny bebygg.i 1805 ved Peter Gaustad.

Ønskelige forandringer: Dør endres.

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand: A-B
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering

Dato: 1.3.75
Sign: JT.

Gate Vollafallet **nr.** 5

Eldre bilder

Foto

Litteratur A.Bell. Diplom NTH. Historiske trekk fra et eldre boligområde i Trondheim.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



Film?



108,24

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Vollafallet	nr.	9
Betegnelse			
Eier 1970	Grøtland, Anton		
Takst kr.	20 000	Areal tomt	183 m². bygninger m²
Bruk	Bolig		
Oppført	1825/30 (KJENT)	tidligst / senest / omkring (ANTATT)	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre	x Erik E. Opøien	Oppr. bruk	Bolig
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer	2
Grunnmur	Pusset stein. Sprukket.	Kjeller	Delvis.
Vegger	Tømmer. Stående panel.		
Tak	Saltak, tegl.		
Eksteriør	Jevnt fordelt to-fags vinduer m. hele ruter. Flat prof. omr. med bredt overstykke.		
Interiør	En del eldre lister og dører.		
Gårdsplass, Uthus	Grus. Bak og forhage. Trivelig.		
Ombygging	1970 Forandr. av inngangsparti. Ny trapp. WC i 1.etg.		
Tegninger, oppmålinger			

x Tomt bortfestet 1825 til Erik Evensen. Opøien, ny bebyg.omkr. 1825.
Beb. vises på Bloms kart av 1830.
Kun bebygget Vollafallet 9 og 11.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	

Dato 1.3.75
Sign JT.

II.

Gate Vollafallet **nr.** 9

Eldre bilder

Foto

Litteratur A.Bell Diplom NTH: "Historiske trekk fra et eldre boligom. i Trondheim". M.Kildehenvisning.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

108,23



Film?



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Vollafallet **nr.** 11
Betegnelse

Eier 1970 Fokseth, Jens og Kåre
Takst kr. 12 000 **Areal tomt** 299 m². **bygninger** m²
Bruk Bolig

Oppført 1825/30 (KJENT) **tidligst** **senest** **omkring** (ANTATT)
Siste brann **Tidligere branner**

Byggherre + Ole Larsen Kystad **Oppr. bruk** Bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål **Etasjer** 1½

Grunnmur Pusset, stein, sprukket
Vegger Tømmer, stående panel
Tak Saltak, lettet så det gir to et. i bakre del. Tegl.

Kjeller Delvis

Eksteriør Enkel fasade m. to tofagsvinduer m. hele ruter. Flat omr. m. markert overbord.

Interiør En del eldre lister og dører

Gårdsplass, Gress, heller, hage, stakittgjerde rundt tomta
Uthus Saltakshus to et.i vinkel,tidl.bolig m.meget liten bredde *

Ombygging

1872 6/9 Se prot.
1872 20/10
1872 14/3
1910 Deling av matr. nr.

Tegninger, oppmålinger

\+ Tomt festet av Johnsløkken 1825 til Ole Larsen Kystad Bebygget iflg. Bloms kart av 1830. Kun beb. på Vollafallet 9 og 11.

* Tømmerhus m. saltak m. tegl. Stående panel m. tofagsvinduer. Delvis smårutede, div. trappeutbygg.

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering B-C
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 1.3.1975
Sign J.T.

Gate Vollafallet **nr.** 11

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



Film?



Film?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Vollafallet nr. 15
Betegnelse:

Eier 1970: Hansen, Svein
Takst kr.: 10 000 Areal tomt: 115 m² bygninger: m²
Bruk: Bolig

Oppført: 1876 (KJENT) tidligst ___ senest ___ omkring ___ (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre / Arkitekt: Olaus Haugan
Oppr. bruk: Bolig

Plantype:

Hovedmål: Etasjer:

Grunnmur: Pusset stein, sprukket.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: "Pyramidetak", tegl. Rnne-kasse på konsoller.
Kjeller: Delvis

Eksteriør: Symm.fasade m. to tofags vinduer m. tre ruter i faget. Flat prof. omr. m. overbord på flate prof. konsoller.Horisontal bånd s. panelavslutn. oppe og nede.
Interiør: En del eldre interiør.

Gårdsplass: Forhage m.stakittgjerde og port, trivelig.
Uthus: En et. pulttak, ubebodd, dårlig.

Ombygging:

1875 14/7 Se prot.
1952 Tilbygg i tre

Tegninger, oppmålinger:

1952 Plan, fasade av forandr. M 1:50

Beb. etter 1875 av Iver Andreas Hellesen og Olaus Haugan. Tidl. bebyggelse også sannsynlig.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: A-B
Miljøvurdering: B

Prioritering:

Dato: 1.3.1975
Sign: J.T.

II.

Gate Vollafallet	nr. 15
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



Film?



162.16